### 插座式隔離2點輸出信號變換器 W-UNIT


### 相位變換器

#### 主要機能與特色

- 提供與相位成比例的直流輸出信號
- 低漣波的直流輸出非常適合輸入電腦
- 絕緣隔離高達 2000 V AC
- 可緊密安裝

#### 應用例

- 工廠和大樓中電源管理系統的集中監控
- 馬達相位的測量



型號: WEPA-1[1][2][3][4]-[5][6]

# 訂購時指定事項

- 型號代碼: WEPA-1[1][2][3][4]-[5][6]
   参考下面 [1] 到 [6] 說明, 並指定各項代碼 (例如: WEPA-11MA5W-C/Q)
- 特殊輸出範圍 (適用於代碼 Z 和 0)
- 指定選項代碼/Q 的規格 (例如: /C01/S01)

注意: 當使用者同時需要電流和電壓輸出時, 請將電流指定為輸出信號1, 將可連接更大負載。

### 種類

1:3相3線式

## [1] 輸入信號 (平衡負載)

- 1: 110 V / 5 A AC
- 2: 110 V / 1 A AC
- 3: 220 V / 1 A AC
- 4: 220 V / 5 A AC

## [2] 輸出信號極性

 P: 滯後(LAG)為負,超前(LEAD)為正

 M: 超前(LEAD)為負,滯後(LAG)為正

### [3] 輸出信號1

#### 電流輸出

- **A**: 4 ~ 20 mA DC (最大負載阻抗 600 Ω)
- **B**: 2 ~ 10 mA DC (最大負載阻抗 1200 Ω)
- C: 1~5 mA DC (最大負載阻抗 2400 Ω)
- D: 0 ~ 20 mA DC (最大負載阻抗 600 Ω)
- E: 0 ~ 16 mA DC (最大負載阻抗 750 Ω)
- F: 0 ~ 10 mA DC (最大負載阻抗 1200 Ω)
- **G**: 0 ~ 1 mA DC (最大負載阻抗 12 kΩ)
- **GW**: -1 ~ +1 mA DC (最大負載阻抗 10 kΩ)
- Z: 指定電流 (請參閱 輸出規格)

#### 電壓輸出

- **1**: 0 ~ 10 mV DC (最小負載阻抗 10 kΩ)
- **2**: 0 ~ 100 mV DC (最小負載阻抗 100 kΩ)
- 3:0~1 V DC (最小負載阻抗 1000 Ω)
- 4:0~10 V DC (最小負載阻抗 10 kΩ)
- 5:0~5 V DC (最小負載阻抗 5000 Ω)
- **6**: 1 ~ 5 V DC (最小負載阻抗 5000 Ω)
- **1W**: -10 ~ +10 mV DC (最小負載阻抗 10 kΩ)
- **2W**: -100 ~ +100 mV DC (最小負載阻抗 100 kΩ)
- **3W**: -1 ~ +1 V DC (最小負載阻抗 1000 Ω)
- 4W: -10 ~ +10 V DC (最小負載阻抗 10 kΩ)
- **5W**: -5 ~ +5 V DC (最小負載阻抗 5000 Ω)
- 0: 指定電壓 (請參閱 輸出規格)

# [4] 輸出信號2

### 電流輸出

- A: 4 ~ 20 mA DC (最大負載阻抗 350 Ω)
- B: 2~10 mA DC (最大負載阻抗 700 Ω)
- C: 1~5 mA DC (最大負載阻抗 1400 Ω)
- **D**: 0 ~ 20 mA DC (最大負載阻抗 350 Ω)
- E: 0 ~ 16 mA DC(最大負載阻抗 430 Ω)
- F: 0 ~ 10 mA DC (最大負載阻抗 700 Ω)
- **G**: 0 ~ 1 mA DC (最大負載阻抗 7000 Ω) **GW**: -1 ~ +1 mA DC (最大負載阻抗 7000 Ω)
- Z: 指定電流 (請參閱 輸出規格)

#### 電壓輸出

與輸出信號1 相同代碼內容



## [5] 供給電源

#### AC 電源

**B**: 100 V AC

**C**: 110 V AC

**D**: 115 V AC

**F**: 120 V AC

**G**: 200 V AC

**u**. 200 v AC

**H**: 220 V AC

**J**: 240 V AC

#### DC 電源

S: 12 V DC

R: 24 V DC

**V**: 48 V DC

P: 110 V DC

# [6] 選項

空白: 無

/Q: 上述以外的選項(由 選項規格指定)

## 選項規格: Q (可複選)

塗層處理(有關詳細資訊, 請參考 M-System 的網站。)

/C01: 矽膠塗層 /C02: 聚氨酯塗層 /C03: 橡膠塗層

端子螺絲材料 /S01: 不銹鋼

#### 一般規格

結構: 插入式(Plug-in)設計

連接: M3.5螺絲端子

螺絲端子: 鉻化鋼(標準)或不銹鋼

外殼材質: 阻燃樹脂(黑色)

隔離: 電壓輸入-電流輸入-輸出1-輸出2-電源之間

輸出範圍: 約 -10 ~ +120 % (1 ~ 5 V DC時) 零點(zero)調整範圍: -5 ~ +5 % (前面板調整) 跨度(span)調整範圍: 95 ~ 105 % (前面板調整)

輸出1和輸出2可個別調整。

### 輸入規格

**頻率**: 50 或 60 Hz

•電流輸入

入力損失: 0.1 VA (輸入信號 1 A) 0.5 VA (輸入信號 5 A)

**輸入電流範圍**:額定電流的 10 ~ 120 %

**過載能力**: 額定的 1000 % 3 秒, 200 % 10 秒, 120 % 連續

•電壓輸入

入力損失: 約 0.5 VA

**輸入電壓範圍**: 額定的 85 ~ 120 %

過載能力: 額定的 150 % 10 秒, 120 % 連續

■輸入範圍:

滯後(LAG) 60°~0~超前(LEAD) 60°或 超前(LEAD) 60°~0~滯後(LAG) 60°

### 輸出規格

■ DC 電流: 0 ~ 20 mA DC (負電流輸出僅為 ±1mA DC)

最小跨度(span): 1 mA

**偏置(offset)**: 最大 1.5 倍跨度

容許負載阻抗: 輸出1 端子間電壓為 12 V(±輸出為 10V 時) 以下的阻抗值;

輸出2端子間電壓為7V以下的阻抗值


■ DC 電壓: -10 ~ +10 V DC 跨度(span): 5 mV ~ 22 V 偏置(offset): 最大 1.5 倍跨度


容許負載阻抗:輸出端子間電流為1 mA 以下的阻抗值 (輸出大於 0.5 V 時)

-


#### ■ 輸入-輸出的關係 (範例)


•滯後(LAG)為負,超前(LEAD)為正





·超前(LEAD)為負,滯後(LAG)為正





注意: 當沒有電壓輸入或電流輸入低於額定的 5% 以下時, 輸出可能會變得不穩定(振盪)。

## 安裝規格

### 供給電源

•AC 電源: 工作電壓範圍: 額定電壓 ±10 %, 50/60 ±2 Hz, 約 3 VA

•DC 電源: 工作電壓範圍: 額定電壓 ±10 %; 但,110 V DC 時 為 85 ~ 150 V, 最大漣波 10 %p-p, 約 3 W(110 VDC 時約 27 mA)

工作溫度: -5 ~ +55°C (23 ~ 131°F) 工作濕度: 30 ~ 90 %RH (無結露)

安裝: 壁掛或DIN滑軌 重量: 500 g (1.1 lb)

## 性能 (跨度的百分比)

基準精度: ±2% (平衡負載時) 溫度係數: ±0.2 %/°C (±0.11 %/°F) 反應時間: 1 秒以下 (0→90%)

**輸出漣波**: 0.5 %p-p 以下 (50/60Hz)

線路電壓變動的影響: ±0.1%/容許電壓範圍

絕緣阻抗: 100 MΩ 以上/500 V DC


**耐電壓**: 2000 V AC @1 分鐘(電壓輸入-電流輸入-輸出1-

輸出2-電源之間)

1000 V AC @1 分鐘(輸出1-輸出2 之間)


## 端子接線圖

#### ■3相3線式



- \* CT 保護器(型號: CTM) 會連接到此端子。
- \*\* 當電壓足夠穩定且滿足其它電源電壓要求時, 變換器 可以由輸入電壓供電。

## 外型尺寸圖 單位: mm (inch)



• 安裝時,各單元之間不需要保留額外的空間。



# 端子配置圖 單位: mm (inch)

