
## 三菱電機HG-KN13(B)J伺服馬達外型尺寸圖



## 電源接頭



Pin No.	信號名稱
1	⊕ (PE)
2	U
3	V
4	W

電磁刹車接頭(注2)



<u>~</u>		
	Pin No.	信號名稱
	1	B1
	2	B2

注) 1. 沒有公差的尺寸將視為一般公差。 2.電磁刹車端子(B1,B2)沒有極性。

- 3.馬達含有電磁刹車時。 4.()内的數值是馬達含有電磁刹車時。 5.與連接負載時請使用聯軸器。



(單位:mm)