# AnyWireASLINKSystem 製品説明書

ァズリンクセンサ ASLINKSENSOR [ASLINKセンサ]

# BM-C27-DM9-□□□□-5050

#### 【安全上のご注意】・

安全にお使いいただくため、次のような記号と表示で注意事項を示しています ので必ず守ってください。

**企警告** 

この表示は、取り扱いを誤った場合、死亡または 重傷を負う可能性が想定される内容です。

**|** 注意

この表示は、取り扱いを誤った場合、傷害を負う可能性、および物的損害のみの発生が想定される内容です。

⚠ 警告

○システム安全性の考慮

- 本システムは、一般産業用であり安全確保を目的とする機器や 事故防止システムなど、より高い安全性が要求される用途に 対して適切な機能を持つものではありません。
- 〇設置や交換作業時は、必ずシステムの電源を切ってください。
- 〇出カユニット、出カ回路を含む混合ユニットにおいて、定格以上の 負荷電流または負荷短絡などによる通過電流が長時間継続して 流れた場合、発煙、発火の恐れがありますので、外部にヒューズ などの安全装置を設けてください。



〇システム電源

DC24V安定化電源を使ってください。安定電源でない電源の使用はシステムの誤作動の原因となります。

〇高圧線、動力線との分離

AnyWireASLINKは高いノイズマージンを有していますが 伝送ラインや入出力ケーブルは高圧線や動力線と離して敷設 ください。

- ○コネクタ接続、端子接続
- ・コネクタ、接続ケーブルにストレスが掛からないよう またストレスが加わった場合でも外れたりしないよう ケーブル長さ、ケーブル固定方法などに配慮してください。
- ・コネクタ内部、また端子台には金属くずなどが混入しない よう注意してください。
- ・金属くずによる短絡、誤配線は機器に損傷を与えます。
- ○機器に外部からのストレスが加わる様な設置は避けてください。 故障の原因となります。
- ○伝送ラインが動作している時に、伝送ラインとスレーブユニットの 接続を切断したり再接続したりしないでください。 誤作動の原因となります。
- ○AnyWireASLINKは下記事項に定められた仕様や条件の範囲内で使用してください。

#### 【保証について】・

■保証期間

納入品の保証期間は、ご注文主のご指定場所に納入後1箇年とします。

■保証範囲

上記保証期間中に、本取扱説明書にしたがった製品仕様範囲内の正常な使用状態で故障が生じた場合は、その機器の故障部分の交換または修理を無償で行ないます。

ただし、つぎに該当する場合は、この保証範囲から除外させていただきます。

- (1)需要者側の不適当な取り扱い、ならびに使用による場合。
- (2)故障の原因が納入品以外の事由による場合。
- (3)納入者以外の改造、または修理による場合。
- (4)その他、天災、災害などで、納入者側の責にあらざる場合。
- ここでいう保証は納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障 により誘発される損害はご容赦いただきます。

#### ■有償修理

保証期間後の調査、修理はすべて有償となります。 また保証期間中においても、上記保証範囲外の理由による故障修理 故障原因調査は有償にてお受けいたします。

#### 【型 式】-

AnyWireASLINK ASLINKSENSOR: シリンダタイプ (アンプ中継型)

BM-C27-DM9-50-5050	ばら線	4.4.ませた
BM-C27-DM9-3012-5050	M12コネクタ	φ4 丸溝対応

#### 【機 能】


機種	ASLINKSENSOR 2線式(非絶縁)
検出方式	シリンダタイプ(アンプ中継型)
	しきい値
	アラーム判定値
	アラーム判定時間
	ノーマリーオープン/ノーマリークローズ
機能	動作モード
75线 月已	デバック動作モード
	アンプーヘッド間断線
	アンプーヘッド間短絡
	センシングレベル低下
	スレーブユニット電圧低下


#### 【梱包品について】・


BM-C27-DM9-□□□□-5050 本体···1台
------------------------------

#### 【各部の名称】

図は BM-C27-DM9-50-5050 の例







#### 【AnyWireASLINKの接続方法】

AnyWireASLINK は、 負荷電流に応じて 2 線式ターミナルと 4 線式ターミナルを選択 できます。


負荷電流が少ない場合、2線式(非絶縁)ターミナルを使用する事で、ローカル給電 不要で簡便な配線が可能です。 また、負荷が集中する箇所や接続台数を優先させる場合には、ローカル給電ができる

4線式(絶縁)ターミナルとの混在も可能です。

なお、外部電源を使った入力、負荷の駆動を行う場合は、必ず4線式(絶縁)ターミナル を使用してください。

#### 【システム構成例】-

### ■2線式(非絶縁)ターミナルのみでの接続




#### ■伝送線の線径、距離と供給電流の関係(表1)

伝送線(DP,DN)	伝送線(DP, DN)供給電流値		
の線径	総延長50m以下	総延長50mを超え~100m以下	総延長100mを超え~200m以下
1.25mm <sup>2</sup>	MAX 2A	MAX 1A	MAX 0.5A
0.75mm <sup>2</sup>	MAX 1.2A	MAX 0.6A	MAX 0.3A
0.5mm <sup>2</sup>	MAX 0.8A	MAX 0.4A	MAX 0.2A



- 伝送線線径、伝送距離と許容供給電流は、(表1)の内容を 参照し適正な範囲で使用してください。
- AnyWireASLINKマスタのDP, DNと各機器のDP, DNを同じ記号どうし正し く接続します。
- ・分岐長、分岐数に制限はありません。
- ・ターミナルに付属しているケーブル長も「総延長」に含めてください。
- ・AnyWireASLINKマスタから一番遠い伝送線の端末にターミネータ「BTO (有極性)」を接続してください。

#### ■2線式(非絶縁)、4線式(絶縁)ターミナルの混在例



注意

AnyWireASLINKで使用している電源とは 別の電源で制御されている負荷(入出力

ポート等)と接続する場合は、必ず4線式(絶縁) ターミナルを使用してください。

誤動作の原因となります。

### 【4線式(絶縁)ターミナル併用時の注意点】 -

供給する電源系統において DP,DN,24V,0V 線の併走が総延長 50m を超える場合は、「ASLINK フィルタ [型式 ANF-01]」または「コーセル株式会社 [型式 EAC-06-472]」を併走が始まる位置の 24V,0V に直列接続してください。

耐ノイズ性の向上、ならびに伝送信号によるクロストークの影響を抑え、信号の安定化を図ります。

マスタ用電源から一括給電する場合、ローカル電源から給電する場合いずれも挿入対象となります。


CE 規格に準拠する場合は、敷設方法、距離に係わらず「ASLINK フィルタ〔型式 ANF-01〕」を挿入してください。


### ■フィルタ許容電流値


機種	型式	許容電流
ASLINK フィルタ	ANF-01	最大 5A/DC24V
コーセル株式会社フィルタ	EAC-06-472	最大 6A/DC24V

#### ■エニイワイヤ 型式: ANF-01 接続例

#### ①一括給電 ------









## ■コーセル株式会社 型式: EAC-06-472 接続例


#### ①一括給電 ------



※このフィルタを使用する場合は、LOAD、LINEの位置にご注意ください。

#### ②ローカル給電・分岐 ------






※このフィルタを使用する場合は、LOAD、LINEの位置にご注意ください。

#### ■センサの固定方法

シリンダセンサをシリンダの溝に挿入し、スライドさせて位置を調整します。 固定する場合は、シリンダセンサの固定ねじを締め込むと固定できます。



<u> | 注意</u>

本体を固定する時は、ケーブル、接続コネクタ等にストレスが掛からないように余裕を持たせてください。 ケーブルが、シリンダロッド等に絡まない検敷設してください。 シリンダセンサ固定ねじは締め過ぎないでください。 故障の原因となります。

#### ■センサ検出位置の調整

ヘッド側に装着する場合を例にします。ロッド側も同じ考え方となります。 ※アドレス番号設定を正しく行った後で調整します。

① ピストンロッドをヘッド側に一杯まで入れ、シリンダセンサを矢印の 方向に移動させていきます。




② 初めに橙色LEDが点灯した位置に印(検出1)を付けます。




③ 更に橙色のLEDが消灯するまで先に移動させます。




④ 次にヘッド側から矢印の方向に移動させます。




⑤ 上記同様に橙色のLEDが点灯した位置に印(検出2)を付けます。



⑥ 更に橙色のLEDが消灯するまで先に移動させます。



⑦ 橙色LEDの点灯位置(検出1、2)の中間にASLINKSENSORを固定してください。



検出 1、2の幅中央にセンサを固定してください。



この状態にて、必ずP7の「ティーチング操作」を行ってください。

#### 【設置場所】・


- ・振動や衝撃が直接本体に伝わらない場所
- ・粉塵に直接晒されない場所
- ・金属屑、スパッタ等導体が直接本体にかからない場所
- ・結露しない場所
- ・腐食性ガス、可燃性ガス、硫黄を含む雰囲気のない場所
- ・高電圧、大電流のケーブルより離れた場所
- ・サーボ、インバータ等高周波ノイズを発生するケーブル コントローラより離れた場所

#### 【使用上の注意】・


- ・このターミナルはAnyWireASLINK伝送線に接続して使用するものです。 シーケンサのI/Oカード等に直接接続しても動作しません。 ・適正な電圧の範囲でご使用ください。
- ・本体付属の伝送線も総延長に含めてください。

#### 【接続方法】


本体からの伝送線 (DP, DN)を AnyWireASLINKシステムの伝送線 (DP, DN)と接続します。 極性がありますので、ご注意ください。



[リンクコネクタを利用した接続例]



■ M12コネクタタイプ



## 【各種設定】

アドレス番号設定

ティーチング


パラメータ設定

## ■アドレスライタ操作の共通手順


必ず AnyWireASLINK マスタユニットに接続して使用してください。 設定にはアドレスライタ ARW-04 (Ver.04-1.01 以降)、 ARW-03 (Ver.2.10 以降) が必要です。

操作方法の詳細は、アドレスライタの製品説明書をご覧ください。

1. ASLINKSENSOR を AnyWireASLINK システムのマスタユニットに接続します。 アドレス番号、パラメータ等の書き込み、読み出しには伝送信号が必要です。 ターミナルの伝送線(DP, DN)に伝送信号を供給した状態でアドレスライタにて 設定を行ってください。



2. 設定は、全ての ASLINKSENSOR に対し必要です。 本体の設定ポートにアドレスライタを当てて設定します。



#### アドレス番号設定

アドレス番号は、そのターミナルへ伝送フレームの何番目から占有させる かの先頭番号を設定するものです。

"0~254"の範囲でアドレス番号を設定します。



ターミナル出荷時は、非設定を示すアドレス番号「255」を設定し ています。

アドレス番号設定値が「255」の場合、ターミナルは、入出力 動作を行いません。


必ずアドレス番号設定値を「0~254」の範囲内に設定してから 使用してください。

#### ティーチング


ASLINKSENSOR にピストン有時の状態を記憶させます。

#### [SET ON 設定]

調整した取付位置(5ページ)にて、MONITOR(橙)点灯状態でアンプ部に対して 設定します。



DP,DNに直接24V電源を供給しティーチングを行う事も可能です。 (デバック動作モード)



※マスタのDP,DNに直接24V電源を供給すると故障の原因となります。

#### パラメータ設定

#### ■しきい値の設定

ASLINKSENSOR センシングのしきい値を変更すると ON 検出する幅を変更できます。 検出タイミングを変更したい場合や、より絞った範囲での検出をさせる場合に設定を 変えてください。

・アドレスライタ(ARW-04、ARW-03): パラメータ 01、04


パラメータ 01: CH0 のしきい値 パラメータ 04: CH1 のしきい値



しきい値の設定値 X	動 作
50>X (0~49)	出荷時より検出幅が広くなる
50 <x (51~100)<="" td=""><td>出荷時より検出幅が狭くなる</td></x>	出荷時より検出幅が狭くなる

#### 「しきい値と検出幅のイメージ〕

ピストンがヘッド側にある場合の例



#### ■ヒステリシスの設定


・アドレスライタ (ARW-04、ARW-03): パラメータ 02、 05

パラメータ 02: CH0 のヒステリシス パラメータ 05: CH1 のヒステリシス

変数


0 - 100

出荷時:5



しきい値50、ヒステリシス5の例

## <u>OFF</u>→ON



<u>OFF</u>←ON

#### ■アラーム値Hiの設定

アラーム判定値の上限を設定します。

※アラーム値は、Hi>しきい値となるように設定してください。

・アドレスライタ(ARW-04、ARW-03): パラメータ 03、06

パラメータ 03:CH0 のアラーム値 Hi パラメータ 06:CH1 のアラーム値 Hi

変数 0 - 100

出荷時:80

# ■アラーム値監視時間の設定

アラーム判定値の監視時間を設定します。

・アドレスライタ (ARW-04、ARW-03): パラメータ 07


出荷時:50

变数 単位 3 - 255 100ms

#### <アラーム判定について>

アラーム判定は、センサ ON の状態でのみ働きます。

しきい値 50、ヒステリシス 5、アラーム値 Hi 80 の例



この領域の中に、センシングレベルの現在値が設定しているアラーム値監視時間以上 停滞したとき、アラームと判定します。

# ■ノーマリオープン/ノーマリクローズの設定

ノーマリオープン / ノーマリクローズを設定します。

※このパラメータの設定により CHO 側、 CH1 側共に同じ動作になります。

・アドレスライタ (ARW-04、ARW-03): パラメータ 08

変数	内容
0	ノーマリオープン
1	ノーマリクローズ

出荷時:0

# ■動作モードの設定

診断機能の有無を設定します。

※このパラメータの設定により CHO 側、 CH1 側共に同じ動作になります。

・アドレスライタ (ARW-04、ARW-03): パラメータ 09

変数	内容
0	簡易モード(診断機能OFF)
1	ノーマルモード(診断機能ON)

出荷時:0

#### ■チャンネルの設定

ティーチングを行うチャンネル及びセンシングレベルに出力するチャンネルを設定します。

・アドレスライタ(ARW-04、 ARW-03): パラメータ 10

変数	内容		
0	CH0		
1	CH1		

出荷時:0

# ■デバック動作モードの設定

本機は本来マスタの伝送ライン (DP,DN) と接続することではじめてティーチング設定 が可能になりますが、デバック動作モードは本機単体で、ティーチング設定が行える モードです。

・アドレスライタ (ARW-04、ARW-03): パラメータ 18

変数	内容	
0	通常動作	
1	デバッグ動作	
2	使用不可	
3	ティーチング設定リセット	出荷時:0

本機のに直接 DC24V (DP:+、DN:-) を供給し、デバック動作モードに設定すると、 マスタが無くてもティーチング設定が可能になります。

設定する CH を間違えてティーチングを行ってしまい、本機の LED が不安定な状態と なってしまった場合には、ティーチング設定リセットの後、再度ティーチング設定を 行ってください。

※ティーチング設定リセットは、通常動作時でもデバック動作時でも有効です ※ティーチング設定リセット後は、必ず通常動作、またはデバック動作に戻してください ※ティーチング設定リセット後は、必ずティーチング設定をしなおしてください


パラメータ【11~17】と【19】以降はシステム領域のパラメータです。 設定を変更しないで下さい。

#### 【モニタ表示】 -


	名称	表示状態	内 容	
	LINK (緑)	点灯 💳	伝送異常	
		点滅 ••••••	伝送信号受信	
		消灯 🗆 🗆	伝送信号なし(DP,DN 断線、逆接を含む)	
١.		点灯 💳	入力 ON 時:センシングレベル低下**	
L E	ALM	点为	入力 OFF 時:センサケーブル断線または短絡	
D	(赤)	点滅	スレーブユニット電圧低下	
表示		消灯 🗆 🗆	正常	
,,,	LINK ALM	交互点滅 LINK = = = = =	マスタユニットがこのユニットの ID(アドレス) 重複、または未設定であると検出した時	
	CH0, 1	点灯 💳	入力 ON(ロッド検出)	
	(緑)	消灯 🗆 🗆	入力 OFF(ロッド未検出)	
	CH0、1 (赤)	点灯 💳	入力 ON <sup>※</sup> (ロッド検出 不安定領域)	
		消灯 🗆 🗆	入力 OFF(ロッド未検出)	
	MONITOR	点灯 💳	ロッド検出	
	(橙)	消灯 🗆 🗆	ロッド未検出	

※アラーム診断機能 (パラメータ09) 有効時





#### <ヘッド部>



# 【トラブルシューティング】 -

本体の表示窓で以下のエラー表示がされた場合は、次のように 対処してください。

LINK	CH1,2	ALM	原因	処置
O 消灯	O 消灯	O 消灯	・ASLINKSENSORに AnyWireASLINKが 接続されていない。	・ASLINKSENSORとAnyWireASLINK システム間が断線していないか 確認し、接続を修復してください。
			・AnyWireASLINK システム自体の電 源が入っていない。	・AnyWireASLINKシステムの 電源状況を確認し、電源を投入 してください。
● 点灯	O 消灯	O 消灯	・直接24-0V電源に 接続されています。	・AnyWireASLINKシステムへ 接続しなおしてください。
◎ 点滅 (0.5秒交互)	O 消灯	◎ 点滅 (0.5秒交互)	・ASLINKSENSORが アドレス255(出荷 時設定)のままに なっています。	・255以外のアドレスを設定 してください。
			・ASLINKSENSORが 別のユニットと アドレス重複して います。	・他に同じエラー表示になって いるユニットを探して、それと 異なるアドレスを設定してくだ さい。
_	_	◎ 点滅 (0.2秒点灯	・ASLINKSENSORの 内部電源電圧が 低下しています。	・同じAnyWireASLINKシステム に接続されているユニットの 数を減らしてください。
		1.0秒消灯)		・ASLINKSENSORとマスタユニット 間の伝送線を短くしてください。
◎点滅	●点灯	●点灯	・センシングレベルが 低下しています。	・ASLINKSENSORの状態を確認し、 取付状態の確認と調整を行って ください。
<ul><li>◎ 点滅</li></ul>	O 消灯	●点灯	・アンプ-ヘッド間の ケーブルに断線、ま たは短絡があります。	・アンプーヘッド間のケーブルを確認し、製品を交換してください。

ARW-04 で以下のエラー表示がされた場合は、次のように対処してください。

表示	原因	対処
[E-0303]	設定パラメータが不正です	パラメータ対応表を確認の上、 正しいパラメータを設定してください。

#### 以下のような場合は次のように対処してください。

症状	対処
検出ができない	・取付位置は適切ですか?  → ASLINKSENSORをロッド側、ヘッド側それぞれからスライドさせ、各々ONL始める位置の中間に来るように調整してください。 ・配線は正しいですか?  → ASLINKSENSOR伝送線がAnyWireASLINKの伝送ライン(DP,DN)に正しく接続されている事を確認してください。 ・AnyWireASLINKでスタユニット及びスレーブユニットに適切な容量の電源は投入されていますか?  → 電源を確認してください。 ・ティーチングを実施しましたか?  → 実際に検出するワークで、ティーチング設定を行ってください。
アドレスライタで設定が出来ない	・配線は正しいですか?  → ASLINKSENSOR伝送線の接続を再確認してください。 ・AnyWireASLINKシステムに電源は投入されていますか?  → 電源を確認してください。 ・設定パラメータは正しいですか?  → パラメータ対応表を確認の上、正しいパラメータを設定してください。

## 【パラメータと設定項目】

パラメータ	変数	内容	出荷時変数	
【01.】 しきい値	0-100	検出判定の磁気レベル値を設定します。	50	
【02.】 ヒステリシス	0-100	検出状態が、ON→OFFするのに必要な 磁気値の変化量を設定します。	5	
【03.】 アラーム値Hi	0-100	アラームを発生させる磁気量の上限を設定 します。	80	
【04.】 しきい値	0-100	検出判定の磁気レベル値を設定します。	50	
【05.】 ヒステリシス	0-100	検出状態が、ON→OFFするのに必要な 磁気値の変化量を設定します。	5	
【06.】 アラーム値Hi	0-100	アラームを発生させる磁気量の上限を設定 します。	80	
【07.】 アラーム値 監視時間	3-255	アラームを発生させる磁気値の監視時間を 設定します。(1=100ms)	50	
【08.】 ノーマリオープン			0	
/ノーマリクローズ	1	ノーマリクローズ	0	
[09.]	0	簡易モード(予防保全機能無効)		
動作モード	1	ノーマルモード(予防保全機能有効)	0	
【10.】 チャンネル	0	СН0	_	
	1	CH1	0	
[18.]	0	通常動作	0	
動作設定	1	1 デバッグ動作		

#### 【仕様】

#### ■一般仕様

項目	内容		
使用周囲温度/湿度	0~55°C、10~90%RH(結露なき事)		
保存周囲温度/湿度	-25~75℃、10~90%RH(結露なき事)		
耐電圧	AC1,000V 1分間 ケーブルー括-筐体間		
絶縁抵抗	DC500Vにて20MΩ以上 ケーブルー括-筐体間		
使用雰囲気	腐食性ガスがない事		
使用標高	0~2000m		
汚染度	2以下		

## ■伝送仕様

使用電源電圧	電圧 DC24[V]+15~-10%(DC21.6~27.6[V]) リップル0.5[V]p-p max.
伝送方式	DC電源重畳トータルフレーム・サイクリック方式
同期方式	フレーム/ビット同期方式
伝送手順	専用プロトコル
接続形態	バス形式(マルチドロップ、T分岐、ツリー方式)
接続点数	最大512点(IN:256点、OUT:256点)
接続台数	最大128台
RAS機能	伝送線断線検知、伝送線短絡検知、伝送電源低下検知
	ID重複/未設定検知

#### ■個別仕様


占有点数	入力2点	
応答時間※1	最大1.2ms	
消費電流	8mA	
質 量	BM-C27-DM9-50-5050:40g	
	BM-C27-DM9-3012-5050:45g	
検出方式	磁気誘導検出	
対応シリンダ	磁気内臓タイプ	

※1 ON または OFF を検出してから伝送信号を送出するまでの時間。 この時間+伝送2サイクルタイムの時間が伝送遅れ時間となります。


#### 【外形寸法】。

単位:mm

■BM-C27-DM9-50-5050



■BM-C27-DM9-3012-5050



#### 【中国版RoHS指令】■

电子信息产品上房示标记是依据54/711364-2006规定,按照电子信息产品污染控制标识要求制定。 本产品的环保使用期限为10年,如果通守产品说明书中的操作条件使用电子信息产品、不会发生因产品中的有害物质泄漏或突发异变而引发严重的环境污染, 人身事故,或据的形字情况。

的产品中有害物质的名称及含量-------

	有害物质					
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	編 (Cd)	六价铬 [Cr(VI)]	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
安装基板	×	0	0	0	0	0
框架	0	0	0	0	0	0
T = 16 (Fin a 1 (2) 10 (1) (Fin a 1) (Fin a 1)						

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。 ×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求



#### 【連絡先】-

# **♪**nywire 株式会社エニイワイヤ

京都府長岡京市馬場図所 1

:**〒**617−8550 TEL: 075-956-1611(代) / FAX: 075-956-1613

: 西日本営業所、東日本営業所、中部営業所、九州営業所

http://www.anywire.jp/

#### お問い合わせ窓口:

■ テクニカル サポートダイヤル

受付時間 9:00~18:00(土日祝除く)



075-952-8077

■ メールでのお問い合わせ info@anywire.jp

Printed in Japan 2017 UMA-17666C