插入式信號變換器 M-UNIT

分割運算器


(4通道輸出隔離)

主要機能與特色

- 將 1 個輸入信號分成 4 個控制信號輸出
- 可 PC 設定
- 可緊靠安裝

應用例

• 操縱多個閥門進行分割控制



型號: MFS2-[1][2]-[3][4]

訂購時指定事項

- 型號代碼: MFS2-[1][2]-[3][4]
 参考下面 [1] ~ [4] 說明, 並指定各項代碼。
 (例如: MFS2-A4-M/Q)
- 使用訂購資訊表(No. ESU-1383)
- 如果沒有另外指定,將使用工廠預設內容 (請參閱 輸入輸出特性)
- 指定選項代碼/Q 的規格 (例如: /C01/S01)

[1] 輸入信號

電流輸入

A: 4 ~ 20 mA DC (輸入阻抗 250 Ω)

電壓輸入

4: 0 ~ 10 V DC (最小輸入阻抗 1 MΩ)

6: 1 ~ 5 V DC (最小輸入阻抗 1 MΩ)

[2] 輸出信號1~4

電流輸出

A: 4~20 mA DC (最大負載阻抗 500 Ω)

電壓輸出

4: 0 ~ 10 V DC (最小負載阻抗 10 kΩ)

6: 1 ~ 5 V DC (最小負載阻抗 5000 Ω)

[3] 供給電源

AC 電源

M: 85 ~ 264 V AC (容許電壓範圍 85 ~ 264 V, 47 ~ 66 Hz) DC 電源

R: 24 V DC

(容許電壓範圍 24 V ±10 %, 最大漣波 10 %p-p)

P: 110 V DC

(容許電壓範圍 85~150 V, 最大漣波 10 %p-p)

[4] 選項

空白: 無

/Q: 有選項 (由 選項規格指定)

選項規格: Q (可複選)

塗層處理 (有關詳細資訊, 請參考 M-System 的網站。)

/C01: 矽膠塗層 /C02: 聚氨酯塗層 /C03: 橡膠塗層 端子螺絲材料 /S01: 不銹鋼

相關產品

• PC 規劃軟體 (型號: MFS2CFG)

軟體可在 M-System 或能麒公司網站下載。

需要使用專用連接線將本單元連接到 PC, 有關適用的連接線型號, 請參閱軟體下載網站或 PC 規劃軟體的使用說明書。

一般規格

結構:插入式(Plug-in)設計配線方式: M3.5 螺絲端子

端子螺絲: 鉻化鋼(標準)或不銹鋼 外殼材料: 阻燃樹脂 (黑色)

隔離: 輸入-輸出1-輸出2-輸出3-輸出4-電源之間

輸出範圍: 0 ~ 100%

零點(zero)調整範圍: -5 ~ +5 % (PC 設定) 跨度(span)調整範圍: 95 ~ 105 % (PC 設定) 電源指示燈: 綠色 LED 燈, 正常動作下亮燈

規劃設定: 從 PC 下載; 輸入輸出特性、上限/下限、固定輸出及

其它。

規劃軟體連接: Φ2.5 mm 微型插孔; RS-232-C 通信



輸入規格

■ DC 電流輸入:

出廠時輸入端子會連接分流電阻(0.5W)

■接點輸入

檢出電壓/電流:約2 V DC / 50 μA

檢出位準


ON 阻抗: 200 Ω以下, 0.5 V以下 OFF 阻抗: 100 kΩ以上, 1.7 V以上


安裝規格

耗電量


•AC 電源:

100 V 時約 4 VA





外型尺寸圖 單位: mm (inch)




• 安裝時,各單元之間不需要保留額外的空間

端子配置圖 單位: mm (inch)



電路概要和接線圖





型號: MFS2

輸入輸出特性

下圖顯示表1中指定的輸入輸出特性範例。

分割特性可以在訂購時使用訂購資訊表指定, 也可以由使用者使用 PC 規劃軟體進行設定。更多資訊請參閱 PC 規劃軟體使用說明書。

- 1) 輸入和輸出信號之間的關係由直線兩點來設定。
 - 可設定正動作特性和負動作特性。
- 2) 可為輸出信號1~4 設定上限值與下限值。 設定上/下限防止輸出信號向下或向上漂移。
- 3)可以為每個輸出信號設定其固定輸出值。 當接點輸入開路或短路時,即可輸出預設的固定輸出值。 設定固定輸出值時,請注意 上限限制值≥固定輸出值≥下限限制值的關係。
- 4) 可以就每個輸出單獨指定是否使用固定輸出機能。

圖中, 輸出2 使用接點輸入狀態來控制固定輸出。 實線表示接點輸入短路時的動作; 虛線表示接點輸入開路時的動作。




表1

*K1						
	輸入信號(%)	輸出信號(%)	限制值(%)	固定輸出值(%)	接點輸入	固定輸出的接點狀態
輸出信號1	$X_{11} = 0.00$	Y ₁₁ =100.00	H ₁ =100.00	Y _{1S} =0.00	無	
	$X_{12} = 30.00$	Y ₁₂ =0.00	L ₁ =0.00			
輸出信號2	X ₂₁ =25.00	Y ₂₁ =0.00	H ₂ =100.00	Y ₂₅ =30.00	有	開路
W 3	$X_{22} = 50.00$	$Y_{22} = 100.00$	L ₂ =0.00			
輸出信號3	$X_{31} = 55.00$	Y ₃₁ =90.00	H ₃ =90.00	Y _{3S} =0.00	無	
	$X_{32} = 80.00$	Y ₃₂ =10.00	L ₃ =10.00			
輸出信號4	$X_{41} = 70.00$	Y ₄₁ =10.00	H ₄ =70.00	Y _{4S} =0.00	無	
	X ₄₂ =100.00	Y ₄₂ =90.00	L ₄ =10.00			

訂購時若沒有另外指定,工廠設定值如下表所示。

	輸入信號(%)	輸出信號(%)	限制值(%)	固定輸出值(%)	接點輸入	固定輸出的接點狀態
輸出信號1	X ₁₁ =0.00	Y ₁₁ =0.00	H₁=100.00	Y _{1S} =0.00	無	開路
	X ₁₂ =100.00	Y ₁₂ =100.00	L ₁ =0.00			
輸出信號2	X ₂₁ =0.00	Y ₂₁ =0.00	H ₂ =100.00	Y _{2S} =0.00	無	開路
	X ₂₂ =100.00	Y ₂₂ =100.00	$L_2 = 0.00$			
輸出信號3	X ₃₁ =0.00	Y ₃₁ =0.00	H ₃ =100.00	Y _{3S} =0.00	無	開路
	X ₃₂ =100.00	Y ₃₂ =100.00	L ₃ =10.00			
輸出信號4	X ₄₁ =0.00	Y ₄₁ =00.00	H ₄ =100.00	Y _{4S} =0.00	無	開路
	X ₄₂ =100.00	Y ₄₂ =100.00	L ₄ =0.00			



規格如有更改,恕不另行通知。

